Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Астрон Билдингс"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	68	68	0	8	19	41	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	68	68	0	8	19	41	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Проектно-сметный отдел																						
1(3588)	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2(3588)	Ведущий инженер по проектно-сметной работе и инновациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3(3588)	Ведущий инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4(3588)	Ведущий инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5(3588)	Инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

6(3588)	Инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7(3588)	Младший инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Цех по производству сварных балок																						
8(3588)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9(3588)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10(3588)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11(3588)	Комплектовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12(3588)	Водитель погрузчика (СС 1041)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13(3588)	Помощник слесаря по сборке металлоконструкций (СС 1116)	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производство сварных балок (SSB)																						
14(3588)	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (СС 1101)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15(3588)	Помощник оператора автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (СС 1101)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16(3588)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1103)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
17(3588)	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (СС 1104)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18(3588)	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (СС 1104)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19(3588)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1105)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
20(3588)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1105)	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
21(3588)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1106)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
22(3588)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах(СС 1106)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
23(3588) А	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
24(3588)	Электросварщик на автомати-	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

A (23(3588) A)	ческих и полуавтоматических машинах (СС 1107)																						
25(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
26(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
27(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
28(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
29(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
30(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
31(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
32(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
33(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
34(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
35(3588) A (23(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
36(3588)	Электросварщик на автомати-	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

А (23(3588) А)	ческих и полуавтоматических машинах (СС 1107)																						
37(3588) А (23(3588) А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
38(3588) А (23(3588) А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1107)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
39(3588)	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (оператор окрасочно-сушильной камеры) (СС 1109)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40(3588)	Маляр (СС 1109)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
41(3588)	Маляр (СС 1109)	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
42(3588)	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата (оператор окрасочно-сушильной камеры) (СС 1109)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
43(3588)	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (СС 1114)	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44(3588)	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (СС 1115)	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45(3588) А	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1116)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
46(3588) А (45(3588) А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1116)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
47(3588) А	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1116)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
48(3588) А (47(3588) А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1116)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
49(3588)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1117)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
50(3588) А	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1119)	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
51(3588)	Электросварщик на автомати-	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

A (50(3588) A)	ческих и полуавтоматических машинах (СС 1119)																						
52(3588)	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (СС 1120)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53(3588)	Газорезчик (СС 1120)	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
54(3588)	Газорезчик (СС 1120)	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
55(3588)	Газорезчик (СС 1121)	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
56(3588)	Газорезчик (СС 1121)	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
57(3588)	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (СС 1122)	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производство горячекатанных балок (MSB "Artek")																						
58(3588)	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (СС 1501)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59(3588) A	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1502)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
60(3588) A (59(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1502)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
61(3588) A	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1503)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
62(3588) A (61(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1503)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
63(3588) A	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1503)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
64(3588) A (63(3588) A)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1503)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
65(3588)	Мастер (СС 1504)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66(3588)	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок (СС 1507)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67(3588)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (СС 1508)	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
68(3588)	Фрезеровщик (СС 1510)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 23.04.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ведущий специалист по экологии и охране труда		Искратов В.С.	03.06.24
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела управления персоналом		Михайлина И.Е.	03.06.24
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Директор по производству		Ершов А.Б.	03.06.24
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3572		Бахвалова Нина Сергеевна	23.04.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)